

О внесении изменений в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200

Приказ · № 341 · от 30.09.2024 · Министерство транспорта · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80359
от 28 ноября 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

30 сентября 2024 г. № 341

О внесении изменений в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200

В соответствии с пунктом 10 статьи 111 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 6 Правил разработки и утверждения перечня затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 1373, приказываю:

Внести изменения в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200 (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2023 г., регистрационный № 75045), согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра В.О.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России
от 30 сентября 2024 г. № 341

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 200

1. Дополнить пунктами 124(1) - 124(7) следующего содержания:

"

124(1)Судно "Тропик-1"Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°37,16' северной широты
142°45,93' восточной долготыСведения отсутствуютКорсаковСахалинская область
2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 05.12.2023 № 17/18916

124(2)Судно "Xing Yuan"

Валовая вместимость:

3015Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
47°03'29,4" северной широты
142°02'66,3" восточной долготыСведения отсутствуютХолмскСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 31.08.2022 № 17-11/13917

124(3)Объект № 1 (останки судна)Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°36'30,2" северной широты
143°08'21,7" восточной долготыСведения отсутствуютПригородноеСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016

124(4)Объект № 2 (останки судна)Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°36'30,9" северной широты
143°08'16,4" восточной долготыСведения отсутствуютПригородноеСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016

124(5)Объект № 3 (останки судна)Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°36'31,4" северной широты
143°08'16,3" восточной долготыСведения отсутствуютПригородноеСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016

124(6)Объект № 4 (останки судна)Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°36'31,4" северной широты
143°08'16,9" восточной долготыСведения отсутствуютПригородноеСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016

127(7)Объект № 5 (останки судна)Сведения отсутствуютПравительство Сахалинской области
46°36'31,1" северной широты
143°08'14,5" восточной долготыСведения отсутствуютПригородноеСахалинская область
2025

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 26.12.2023 № 17/20016

"

2. Пункты 133, 136 признать утратившими силу.

3. Дополнить пунктами 136(1) - 136(11) следующего содержания:

"

136(1)

Останки затонувшего имущества Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

48°57'36" северной широты

140°16'34" восточной долготы Сведения отсутствуют Советская Гавань Хабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15207

136(2)

Останки затонувшего имущества Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

48°57'38" северной широты

140°16'31" восточной долготы Сведения отсутствуют Советская Гавань Хабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15205

136(3)

Платформа копра

Валовая вместимость:

200 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

49°04'36" северной широты

140°15'42" восточной долготы Сведения отсутствуют Ванино Хабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15208

136(4)

Судно "Генерал Владимир Займов"

Валовая вместимость: 1000 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

48°59'28" северной широты

140°22'15" восточной долготы Сведения отсутствуют Ванино Хабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15206

136(5)

Плашкоут

Валовая вместимость: 50 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

49°05'28" северной широты

140°16'37" восточной долготы Сведения отсутствуют Ванино Хабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 14.07.2022 № 16-11/15210

136(6)

Плашкоут

Валовая вместимость: 54 Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют

49°04'35" северной широты

140°15'39" восточной долготыСведения отсутствуютВаниноХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15209

136(7)

Плашкоут

Валовая вместимость: 200Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

49°04'34" северной широты

140°15'41" восточной долготыСведения отсутствуютВаниноХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15212

136(8)

Плашкоут

Валовая вместимость: 50Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

49°04'37" северной широты

140°15'34" восточной долготыСведения отсутствуютВаниноХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 21.09.2023 № 16/15211

136(9)

Объект затонувшего имуществаСведения отсутствуютСведения отсутствуют

48°57'58,63" северной широты

140°16'26,45" восточной долготыСведения отсутствуютСоветская ГаваньХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 02.08.2024 № 18-09/9492

136(10)

ПлавсредствоСведения отсутствуютСведения отсутствуют

48°57'69,15" северной широты

140°16'40,21" восточной долготыСведения отсутствуютСоветская ГаваньХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 15.07.2024 № 18-10/8608

136(11)

ПлавсредствоСведения отсутствуютСведения отсутствуют

48°57'65,28" северной широты

140°16'45,03" восточной долготыСведения отсутствуютСоветская ГаваньХабаровский край

2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 15.07.2024 № 18-10/8609

".

4. Пункты 198 - 200 изложить в следующей редакции:

"198

Морской несамоходный плашкоут типа МНП-90 проекта 741,
длина - 24,8 м, ширина - 6,5 м Сведения отсутствуют АО "Анадырский морской порт" (территория
морского терминала Провидения)

64°25,5492' северной широты

173°12,9299' восточной долготы от 1,2 метров

до 2 метров Морской терминал Проведения морского порта Анадырь Чукотский автономный округ
2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного
межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11591

199

Буксир линейный типа "МБ",

длина - 21,4 м, ширина - 5,7 м Сведения отсутствуют АО "Анадырский морской порт" (территория
морского терминала Провидения)

64°25,7488' северной широты

173°12,7915' восточной долготы от 1,6 метров

до 2,5 метров Морской терминал Проведения морского порта Анадырь Чукотский автономный округ
2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного
межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11592

200

Приемно-транспортное судно ГС ПТС-150 Проект 697,

длина - 27,15 м, ширина - 5,66 м Сведения отсутствуют АО "Анадырский морской порт" (территория
морского терминала Провидения)

64°25,7503' северной широты

173°12,7999' восточной долготы

от 1,4 метров

до 1,5 метров Морской терминал Проведения морского порта Анадырь Чукотский автономный округ
2024

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного
межрегионального Управления Росприроднадзора от 28.07.2023 № 19/11593

".

5. Дополнить пунктами 201(1), 201(2) следующего содержания:

"201(1) Носовая часть теплохода "Aras-1" Сведения отсутствуют Правительство Краснодарского края
43°35,00' северной широты

39°41,22' восточной долготы 11 метров Сочи Краснодарский край

2026

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Черноморо-Азовского
морского Управления Росприроднадзора от 18.09.2023 № 01-16/4710

201(2) Судно "Seamark" В момент кораблекрушения 21 февраля 2023 г. на борту судна находился груз
карбоната кальция в количестве 3012 тонн, а также судовое дизельное топливо в количестве 7,5
тонн Правительство Краснодарского края

44°39'02" северной широты

037°53'53" восточной долготы Сведения отсутствуют Новороссийск Краснодарский край

2027

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Черноморо-Азовского
морского управления Росприроднадзора от 28.02.2023 № 01-16/920

".

6. Дополнить пунктами 205 - 221 следующего содержания:

"

205

Док бетонный пд-3,

длина - 90 м, ширина - 30 мСведения отсутствуютСведения отсутствуют

68°57.21800' северной широты

33°01.51000' восточной Долготы21 метрМурманскМурманская область

2030

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического
Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080

206

Плавучий док ПД-5,

длина - 135 м, ширина - 30 м.Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

68°57.2200' северной широты

33°01.4350' восточной долготы12 метровМурманскМурманская область

2030

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического
Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080

207

Деревянный корабль № 1,

длина - 60 м, ширина - 8 мСведения отсутствуютСведения отсутствуют

68°57.0151' северной широты

33°00.3303' восточной долготы8 метровМурманскМурманская область

2030

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического
Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080

208

Деревянный корабль № 2,

длина - 20 м, ширина - 6 мСведения отсутствуютСведения отсутствуют

68°57.0956' северной широты

33°00.3426' восточной долготы0 - 6 метровМурманскМурманская область

2030

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического
Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080

209

Судно,

длина - 65 м, ширина - 9 мСведения отсутствуютСведения отсутствуют

68°57.5123' северной широты

33°00.7030' восточной долготы10 метровМурманскМурманская область

2030

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Балтийско-Арктического
Управления Росприроднадзора от 29.11.2023 № 04/10080

210

Несамоходная баржа "Днепр" (тип - нефтеналивное)Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

71°38'29" северной широты

128°52'09" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика Саха (Якутия)
2025
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3475

211
Плавучий кран "Ганс-229" Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют
71°38'30" северной широты
128°52'07" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика
Саха (Якутия)
2028
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3483

212
Причал СРМ (судоремонтная мастерская) Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют
71°38'32" северной широты
128°52'15" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика
Саха (Якутия)
2028
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3473

213
Несамоходная баржа "Севастополь" Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют
71°38'34" северной широты
128°52'10" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика Саха (Якутия)
2028
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3482

214
Корпус баржи-площадки Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют
71°38'32" северной широты
128°52'12" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика Саха (Якутия)
2030
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3481

215
Рейдовый катер "Океанолог" Сведения отсутствуют Сведения отсутствуют
71°38'31" северной широты
128°52'20" восточной долготы Сведения отсутствуют Тикси Республика Саха (Якутия)
2030
Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3485

216
Баржа "Восток-111" Сведения отсутствуют Кулаксийов
Анатолий Иванович
71°38'31" северной широты

128°52'20" восточной долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2031

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3479

217

Танкер "Кабачинский"Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

71°38'33" северной широты

128°52'31" восточной долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2033

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3490

218

Рейдовый катер "Комсомолец Якутии"Сведения отсутствуютЗорин Сергей Леонидович

71°38'35" северной широты

128°52'46" восточной долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2033

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3484

219

Фрагменты 2-х рейдовых катеров, буксира, 6-ти барж различного классаСведения

отсутствуютСведения отсутствуют

71°38'30" северной широты

128°53'30" восточной долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2035

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3491

220

Корпуса 3-х несамоходных баржСведения отсутствуютСведения отсутствуют

71°38'52" северной широты

128°52'41" восточной долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2035

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3492

221

Буксир "Кузомень"Сведения отсутствуютСведения отсутствуют

71°38'33" северной широты

128°52'31" восточной

долготыСведения отсутствуютТиксиРеспублика Саха (Якутия)

2033

Создает угрозу причинения ущерба морской среде загрязнением. Письмо Дальневосточного межрегионального Управления Росприроднадзора от 17.03.2023 № 15-09/3480

".