

Об утверждении профессионального стандарта "Токарь"

Приказ · № 364н · от 02.06.2021 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

2 июня 2021 г. № 364н

Об утверждении профессионального стандарта "Токарь"

Зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2021 г.

Регистрационный № 64008

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Токарь".
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 261н "Об утверждении профессионального стандарта "Токарь" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2017 г., регистрационный № 46703).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Министр А.О.Котяков

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 2 июня 2021 г. № 364н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Токарь

382

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция "Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству, деталей средней сложности с точностью по 12 - 14-му качеству"

3.2. Обобщенная трудовая функция "Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 10-

му, 11-му качеству, сложных деталей - по 12 - 14-му качеству"

3.3. Обобщенная трудовая функция "Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, сложных деталей - по 10-му, 11-му качеству"

3.4. Обобщенная трудовая функция "Изготовление на токарных станках деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложных деталей - по 10 - 14-му качеству"

3.5. Обобщенная трудовая функция "Изготовление на токарных станках особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству"

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

Выполнение токарных работ на универсальных токарных станках40.078

(наименование вида профессиональной деятельности)Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на станках токарной группы

Группа занятий:7223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков--

(код ОКЗ 1)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:25.62Обработка металлических изделий механическая

(код ОКВЭД 2)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень квалификации

наименование

код

уровень (подуровень) квалификации

АИзготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству, деталей средней сложности с точностью по 12 - 14-му качеству

2Токарная обработка заготовок простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качествуА/01.2
2

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качествуА/02.2

2

Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и плашкойА/03.2

2

Контроль простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству и деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству, а также простых крепежных наружных и внутренних резьбА/04.2

2

ВИзготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству, сложных деталей - по 12 - 14-му качеству

3Токарная обработка заготовок простых деталей с точностью по 7 - 9-му качествуВ/01.3

3

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качествуВ/02.3

3

Токарная обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качествуВ/03.3

3

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецидальной резьбы на заготовках деталей резцами и вихревыми головкамиВ/04.3

3

Контроль простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству и сложных деталей - по 12 - 14-му качеству, а также наружных и внутренних однозаходных резьбВ/05.3

3

СИзготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, сложных деталей - по 10-му, 11-му качеству

3Токарная обработка заготовок простых деталей по 5-му, 6-му качествуС/01.3

3

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качествуС/02.3

3

Токарная обработка заготовок сложных деталей по 10-му, 11-му качествуС/03.3

3

Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб на заготовках деталейС/04.3

3

Контроль простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству и сложных с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству, а также наружных и внутренних двухзаходных резьбС/05.3

3

ДИзготовление на токарных станках деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложных деталей - по 10 - 14-му качеству

4Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качествуD/01.4

4

Токарная обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качествуD/02.4

4

Токарная обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качествуD/03.4

4

Нарезание и накатка наружных и внутренних многозаходных резьб и нарезание червяков по 8-й, 9-й степени точностиD/04.4

4

Контроль деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложных деталей - по 10 - 14-му качеству, а также наружных и внутренних многозаходных резьб и червяков по 8-й, 9-й степени точностиD/05.4

4

ИИзготовление на токарных станках особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

4Токарная обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качествуE/01.4

4

Окончательное нарезание профиля червяков по 6-й, 7-й степени точностиE/02.4

4

Контроль особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, включая труднодоступные поверхности, а также червяков по 6-й, 7-й степени точностиE/03.4

4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству, деталей средней сложности с точностью по 12 - 14-му качествуКодАУровень квалификации2

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийТокарь 2-го разряда

Требования к образованию и обучениюСреднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих

Требования к опыту практической работы-

Особые условия допуска к работеПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 3

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 4

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 5

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) 6

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей

организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) 6

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК37223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков

ЕТКС 7 § 108Токарь 2-го разряда

ОКПДТР 8 19149Токарь

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му
квалитетуКодА/01.2Уровень (подуровень) квалификации2

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей
заготовок простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му квалитету

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок простых деталей с
точностью размеров по 10 - 14 квалитетам

Выполнение технологических операций точения простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му
квалитету

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на
рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на простые детали с
точностью размеров по 10 - 14-му квалитету

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые
универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие
инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок простых деталей с точностью по
10 - 14-му квалитету

Устанавливать заготовки без выверки

Выполнять токарную обработку (за исключением конических поверхностей) заготовок простых
деталей с точностью размеров по 10 - 14-му квалитету

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при

токарной обработке заготовок простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, применяемых на токарных станках

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на токарных станках

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков

Правила и приемы установки заготовок без выверки

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке при точении заготовок простых деталей с точностью размеров по 10 - 14 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной,

промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качествуКодA/02.2Уровень (подуровень) квалификации2

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выполнение технологических операций точения деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на детали средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие

инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Устанавливать заготовки без выверки

Выполнять токарную обработку заготовок (за исключением конических) деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, применяемых на токарных станках

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на токарных станках

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков

Правила и приемы установки заготовок с выверкой

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и плашкой
Код А/03.2 Уровень (подуровень) квалификации 2

Происхождение трудовой функции Оригинален Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых заготовок простых деталей

Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания резьбы метчиками и

плашками

Выполнение технологических операций нарезания резьбы метчиками и плашками

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать метчики и плашки

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плашками в соответствии с технологической документацией

Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой

Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании резьбы метчиками и плашками

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, применяемых на токарных станках

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации метчиков и плашек

Приемы и правила установки метчиков и плашек

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плашками

Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых деталей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов при нарезании резьбы метчиками и плашками, их причины и способы предупреждения и устранения

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Другие характеристики-

3.1.4. Трудовая функция

Наименование

Контроль простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству и деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству, а также простых крепежных наружных и внутренних резьб
Код А/04.2
Уровень (подуровень) квалификации 2

Происхождение трудовой функции
Оригинал X
Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия
Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб

Контроль шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 10 - 14-му качеству и детали средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей

Выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выбирать необходимые средства контроля простых крепежных наружных и внутренних резьб

Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб

Выбирать способ определения параметров шероховатости обработанной поверхности

Определять шероховатость обработанных поверхностей

Необходимые знания Виды дефектов обработанных поверхностей

Приемы визуального определения дефектов поверхности

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы

Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Виды и области применения средств контроля резьб

Приемы работы со средствами контроля простых крепежных наружных и внутренних резьб

Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей

Способы контроля параметров шероховатости обработанной поверхности

Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ

Другие характеристики-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству, сложных деталей - по 12 - 14-му качествуКодВУровень квалификацииЗ

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригиналХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийТокарь 3-го разряда

Требования к образованию и обучениюСреднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих

Требования к опыту практической работыНе менее шести месяцев токарем 2-го разряда

Особые условия допуска к работеПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОКЗ7223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков

ЕТКС§ 109Токарь 3-го разряда

ОКПДТР19149Токарь

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок простых деталей с точностью по 7 - 9-му качествуКодВ/01.3Уровень (подуровень) квалификацииЗ

Происхождение трудовой функцииОригиналХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок простых деталей с

точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Выполнение технологических операций точения простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок с точностью по 7 - 9-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Выполнять токарную обработку заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Навивать пружины из проволоки в холодном состоянии

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для

выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений для обработки заготовок простых деталей с точностью по 7 - 9-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок простых деталей с точностью по 7 - 9-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Способы и приемы обработки конических поверхностей

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 9 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству Код В/02.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригиналу Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выполнение технологических операций точения деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на детали средней сложности

с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,05 мм

Выполнять токарную обработку заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, применяемых на токарных станках

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на токарных станках

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков

Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Способы и приемы обработки конических поверхностей

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 10 - 11 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству Код В/03.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выполнение технологических операций точения сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные

приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовки с точностью по 12 - 14-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Выполнять токарную обработку заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 12 - 14-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для

выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 12 - 14-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Способы и приемы обработки конических поверхностей

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем

месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.2.4. Трудовая функция

Наименование

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и вихревыми головками Код В/04.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Выполнение технологических операций нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Заточка резьбовых резцов, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на детали с однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбой

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать вихревые головки, универсальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые резцы

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для нарезания наружной и внутренней резьбы резцами и вихревыми головками

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Выполнять нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резьбовые резцы в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резьбовых резцов

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Выполнять расчеты для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, настраивать узлы и механизмы станка

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений и вихревых головок

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации резьбовых резцов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки и наладки токарных станков для нарезания однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольного профиля, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резьбовых резцов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки резьбовых резцов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резьбовых резцов

Способы и приемы контроля геометрических параметров резьбовых резцов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.2.5. Трудовая функция

Наименование

Контроль простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству и сложных деталей - по 12 - 14-му качеству, а также наружных и внутренних однозаходных резьб Код В/05.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригинален Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияВизуальное определение дефектов обработанных поверхностей

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Контроль наружных и внутренних однозаходных треугольного профиля, прямоугольных и трапецеидальных резьб

Контроль шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, детали средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству и сложные детали - по 12 - 14-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Определять визуально дефекты обработанных поверхностей

Выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выбирать средства контроля сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14-му качеству

Выбирать вид калибра

Выполнять контроль при помощи калибров

Выбирать средства контроля наружных и внутренних однозаходных треугольного профиля, прямоугольных и трапецеидальных резьб

Выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных треугольного профиля, прямоугольных и

трапецеидальных резьб

Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей

Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Виды дефектов обработанных поверхностей

Способы определения дефектов поверхностей

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей

Виды, устройство, назначение, правила применения и хранения средств контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 7 - 14-му качеству

Виды и области применения калибров

Устройство калибров и правила их использования

Приемы работы с калибрами

Виды и области применения средств контроля резьб

Приемы работы со средствами контроля наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб

Устройство, назначение, правила применения и хранения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей

Способы контроля параметров шероховатости обработанной поверхности

Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ

Другие характеристики-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, сложных деталей - по 10-му, 11-му качествуКодСУровень квалификацииЗ

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригиналХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийТокарь 4-го разряда

Требования к образованию и обучениюСреднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих
или

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Требования к опыту практической работыНе менее одного года токарем 3-го разряда при наличии профессионального обучения

Особые условия допуска к работеПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК37223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков

ЕТКС§ 110Токарь 4-го разряда

ОКПДТР19149Токарь

ОКСО 9 2.15.01.26Токарь-универсал

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок простых деталей по 5-му, 6-му качествуКодС/01.3Уровень (подуровень) квалификацииЗ

Происхождение трудовой функцииОригиналХЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок простых

деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выполнение технологических операций точения и доводки простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Глубокое сверление и растачивание отверстий специальными инструментами

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения
Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Производить настройку токарных станков для обработки заготовки с точностью по 5-му, 6-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Выполнять глубокое сверление и растачивание отверстий специальными инструментами

Затачивать сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила и условия эксплуатации токарных приспособлений для обработки заготовок простых деталей с точностью по 5-му, 6-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок простых деталей с точностью по 5-му, 6-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей под притирку

Методы выполнения расчетов для получения заданных конических поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Способы и приемы глубокого сверления и растачивания отверстий специальными инструментами

Токарные режущие инструменты для глубокого сверления и растачивания отверстий

Геометрические параметры сложных режущих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки сложных токарных инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству КодС/02.3Уровень (подуровень) квалификации3

Происхождение трудовой функцииОригиналХЗаемствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Выполнение технологических операций точения деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на детали средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,03 мм

Выполнять токарную обработку заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений, применяемых для обработки деталей средней сложности с точностью размеров поверхностей по 7 - 9-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на токарных станках

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков

Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,03 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок сложных деталей по 10-му, 11-му качествуКодС/03.3Уровень (подуровень) квалификации3

Происхождение трудовой функцииОригиналХЗаймствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выполнение технологических операций точения и доводки сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения
Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 10-му, 11-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выполнять токарную обработку длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 10-му, 11-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок сложных деталей с точностью по 10-му, 11-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей под притирку

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 10 - 11 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки сложных токарных инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.3.4. Трудовая функция

Наименование

Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб на заготовках деталей Код С/04.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб

Выполнение технологических операций нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб

Заточка резьбообразующих инструментов, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на детали с наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьбой

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать специальные и универсальные приспособления и накатные головки

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые токарные режущие инструменты

Определять степень износа и состояние инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб

Производить настройку токарных станков для нарезания и накатки (раскатки) наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Выполнять нарезание и накатку наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьб

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании и накатывании наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьб

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резьбообразующие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Выполнять расчеты для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб, настраивать узлы и механизмы станка

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Контролировать геометрические параметры и размеры резьбообразующих инструментов

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение и правила применения специальных приспособлений, используемых для нарезания и накатки наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации резьбовых инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки и наладки токарных станков для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы нарезания и накатки наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов при нарезании и накатке наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резьбообразующих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки резьбообразующих инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Способы и приемы контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов

Другие характеристики-

3.3.5. Трудовая функция

Наименование

Контроль простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству и сложных с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству, а также наружных и внутренних двухзаходных резьб Код С/05.3 Уровень (подуровень) квалификации 3

Происхождение трудовой функции Оригиналу Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Контроль наружных и внутренних двухзаходных резьб

Контроль шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, детали средней сложности с точностью размеров по 7 - 9-му качеству и сложные детали с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Определять визуально дефекты обработанных поверхностей

Выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 10 качествам

Выбирать средства контроля сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 10 качествам

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 10-му, 11-му качеству

Выбирать вид калибра

Выполнять контроль при помощи калибров

Выбирать средства контроля наружных и внутренних двухзаходных резьб

Выполнять контроль наружных и внутренних двухзаходных резьб

Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей

Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые знания

Виды дефектов обработанных поверхностей

Способы определения дефектов поверхностей

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей

Виды, устройство, назначение, правила применения и хранения средств контроля точности

размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5 - 11-му качеству

Виды и области применения калибров

Устройство калибров и правила их использования

Приемы работы с калибрами

Виды и области применения средств контроля резьб

Приемы работы со средствами контроля наружных и внутренних двухзаходных резьб

Устройство, назначение, правила применения и хранения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей

Способы контроля параметров шероховатости поверхностей

Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ

Другие характеристики-

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Изготовление на токарных станках деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложных деталей - по 10 - 14-му качествуКодДУровень квалификации4

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийТокарь 5-го разряда

Требования к образованию и обучениюСреднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих
или

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Требования к опыту практической работыНе менее двух лет токарем 4-го разряда при наличии профессионального обучения

Не менее одного года токарем 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования
Особые условия допуска к работеПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК37223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков

ЕТКС§ 111Токарь 5-го разряда

ОКПДТР19149Токарь

ОКСО2.15.01.26Токарь-универсал

3.4.1. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качествуКодD/01.4Уровень (подуровень) квалификации3

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выполнение технологических операций точения деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Заточка токарных режущих инструментов, имеющих сложный профиль, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на детали средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные

приспособления

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой с точностью до 0,01 мм

Выполнять токарную обработку заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Выполнять глубокое сверления и растачивание отверстий специальными инструментами

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений, применяемых для обработки деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых на токарных станках

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков

Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,01 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей

Способы и приемы сверления и растачивания глубоких отверстий

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки резцов и сверл

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров резцов и

сверл

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.4.2. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качествуКодD/02.4Уровень (подуровень) квалификации3

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнение технологических операций точения и доводки сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Заточка токарных режущих инструментов, имеющих сложный профиль, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Производить настройку токарных станков для обработки заготовки с точностью по 5 - 9-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Выполнять глубокое сверления и растачивание отверстий специальными инструментами

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 5 - 9-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 5 - 9-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей под притирку

Способы и приемы сверления и растачивания глубоких отверстий

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки сложных токарных инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.4.3. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству Код D/03.4 Уровень (подуровень) квалификации 4

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выполнение технологических операций точения и доводки особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Заточка токарных режущих инструментов, имеющих сложный профиль, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Производить настройку токарных станков для обработки заготовки с точностью по 10 - 14-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Выполнять глубокое сверления и растачивание отверстий специальными инструментами

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей под притирку

Способы и приемы сверления и растачивания глубоких отверстий

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14 качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Правила и способы нарезки червяков 8-й, 9-й степени точности

Геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.4.4. Трудовая функция

Наименование

Нарезание и накатка наружных и внутренних многозаходных резьб и нарезание червяков по 8-й, 9-й степени точности Код D/04.4 Уровень (подуровень) квалификации 4

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для нарезания и накатки многозаходных наружных и внутренних резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания и накатки многозаходных наружных и внутренних резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Выполнение технологических операций нарезания и накатки многозаходных наружных и внутренних резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Заточка резьбообразующих инструментов, а также токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения
Читать и применять техническую документацию на детали с наружной и внутренней многозаходной резьбой и на червяки 8-й, 9-й степени точности

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выполнять расчеты для нарезания и накатки многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать технологические приспособления для нарезания многозаходных резьб и червяков по 8-й, 9-й степени точности

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты для изготовления многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Определять степень износа и состояние инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Производить настройку токарных станков для нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Выполнять нарезание и накатку наружной и внутренней многозаходных резьб

Выполнять нарезание червяков по 8-й, 9-й степени точности

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании и накатывании наружной и внутренней многозаходных резьб и нарезании червяков по 8-й, 9-й степени точности

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать и доводить резьбообразующие инструменты и инструменты для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры и размеры резьбообразующих инструментов и инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение и правила применения специальных приспособлений, используемых для нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки и наладки токарных станков для нарезания и накатки многозаходных резьб и нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов при нарезании и накатке наружной и внутренней многозаходных резьб, нарезании червяков по 8-й, 9-й степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения

Геометрические параметры резьбообразующих инструментов и инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки и доводки резьбообразующих инструментов и инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов и инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Способы и приемы контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов и инструментов для нарезания червяков по 8-й, 9-й степени точности

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Другие характеристики-

3.4.5. Трудовая функция

Наименование

Контроль деталей средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложных деталей - по 10 - 14-му качеству, а также наружных и внутренних многозаходных резьб и червяков по 8-й, 9-й степени точностиКодD/05.4Уровень (подуровень) квалификации4

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияВизуальное определение дефектов обработанных поверхностей

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения труднодоступных поверхностей деталей средней сложности и сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Контроль наружных и внутренних многозаходных резьб

Контроль червяков 8-й, 9-й степени точности

Контроль шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на детали средней сложности с точностью размеров по 5-му, 6-му качеству, сложные детали с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, особо сложные детали - по 10 - 14-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Определять визуально дефекты обработанных поверхностей

Выбирать способы контроля деталей средней сложности и сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выбирать способы контроля особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выбирать вид калибра

Выполнять контроль при помощи калибров

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности и сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 10 - 14-му качеству

Выбирать средства контроля наружных и внутренних многозаходных резьб

Выполнять контроль наружных и внутренних многозаходных резьб

Выбирать средства контроля червяков 8-й, 9-й степени точности

Выполнять контроль размеров червяков 8-й, 9-й степени точности в объеме, необходимом для выполнения работы

Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей

Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые знанияВиды дефектов обработанных поверхностей

Способы определения дефектов поверхностей

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы

Виды и области применения калибров

Устройство калибров и правила их использования

Приемы работы с калибрами

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей, включая измерения в труднодоступных местах

Виды, устройство, назначение, правила применения и хранения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5 - 14-му качеству

Виды и области применения средств контроля резьб

Виды и области применения средств контроля червяков

Приемы работы со средствами контроля наружных и внутренних многозаходных резьб

Приемы работы со средствами контроля червяков

Устройство, назначение, правила применения и хранения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей

Способы контроля параметров шероховатости поверхностей

Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ

Другие характеристики-

3.5. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Изготовление на токарных станках особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качествуКодЕУуровень квалификации4

Происхождение обобщенной трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессийТокарь 6-го разряда

Требования к образованию и обучениюСреднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих
или

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Требования к опыту практической работыНе менее трех лет токарем 5-го разряда при наличии профессионального обучения

Не менее двух лет токарем 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования

Особые условия допуска к работеПрохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)

Другие характеристики-

Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности

ОК37223Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков

ЕТКС§ 112Токарь 6-го разряда

ОКПДТР19149Токарь

ОКСО2.15.01.26Токарь-универсал

3.5.1. Трудовая функция

Наименование

Токарная обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качествуКодЕ/01.4Уровень (подуровень) квалификации4

Происхождение трудовой функцииОригиналXЗаимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действияАнализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнение технологических операций точения и доводки особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Заточка токарных режущих инструментов, имеющих сложный профиль, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые уменияЧитать и применять техническую документацию на особо сложные детали с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные приспособления

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты

Определять степень износа режущих инструментов

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Производить настройку токарных станков для обработки заготовки с точностью по 5 - 9-му качеству

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,005 мм

Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнять обработку длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Выполнять глубокое сверление и растачивание отверстий специальными инструментами

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Выполнять окончательную нарезку червяков по 6-й, 7-й степени точности

Затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для обработки заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Приемы и правила установки режущих инструментов

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,005 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы точения заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Способы и приемы обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов

Способы и приемы обработки конических поверхностей под притирку

Способы и приемы сверления и растачивания глубоких отверстий

Методы выполнения расчетов для получения конических поверхностей

Методы настройки узлов и механизмов станка для обработки конических поверхностей

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Правила и способы нарезки червяков 6-й, 7-й степени точности

Геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.5.2. Трудовая функция

Наименование

Окончательное нарезание профиля червяков по 6-й, 7-й степени точности Код Е/02.4 Уровень (подуровень) квалификации 4

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Анализ исходных данных для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Подготовка рабочего места, настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Выполнение технологических операций нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Заточка токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности, контроль качества заточки

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на червяки 6-й, 7-й степени точности

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента

Выполнять расчеты для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные приспособления для обработки червяков по 6-й, 7-й степени точности

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать токарные режущие инструменты для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой

Определять степень износа инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Производить настройку токарных станков для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Нарезать червяки 6-й, 7-й степени точности

Применять смазочно-охлаждающие жидкости

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании червяков по 6-й, 7-й степени точности

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ

Затачивать и доводить токарные режущие инструменты для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности в соответствии с обрабатываемым материалом

Контролировать геометрические параметры токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Проверять исправность и работоспособность токарных станков

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Необходимые знания Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации

Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации режущих инструментов, применяемых для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы

Критерии износа режущих инструментов

Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты

Устройство и правила эксплуатации токарных станков

Последовательность и содержание настройки токарных станков для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм

Органы управления универсальными токарными станками

Способы и приемы нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-охлаждающих жидкостей

Основные виды дефектов при нарезании червяков по 6-й, 7-й степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках

Геометрические параметры токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы управления ими

Способы, правила и приемы заточки и доводки токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических параметров токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Способы и приемы контроля геометрических параметров токарных режущих инструментов для нарезания червяков по 6-й, 7-й степени точности

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ

Другие характеристики-

3.5.3. Трудовая функция

Наименование

Контроль особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству, включая труднодоступные поверхности, а также червяков по 6-й, 7-й степени точности
Код Е/03.4 Уровень (подуровень) квалификации 4

Происхождение трудовой функции Оригинал X Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Контроль червяков 6-й, 7-й степени точности

Контроль шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые умения Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали по 5 - 9-му качеству

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки

Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве

Сохранять документы из электронного архива

Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации

Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации

Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации

Определять визуально дефекты обработанных поверхностей

Выбирать средства контроля особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Выбирать необходимые средства контроля червяков 6-й, 7-й степени точности

Выполнять контроль червяков 6-й, 7-й степени точности

Выбирать вид калибра

Выполнять контроль при помощи калибров

Выбирать способ контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей

Выполнять контроль параметров шероховатости обработанных поверхностей

Необходимые знания Виды дефектов обработанных поверхностей

Способы определения дефектов поверхностей

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы

Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы

Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации

Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации

Порядок работы с файловой системой

Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации

Система допусков и посадок, качества точности, параметры шероховатости

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей

Виды, устройство, назначение, правила применения и хранения средств контроля для контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью размеров по 5 - 9-му качеству

Виды и области применения калибров

Устройство калибров и правила их использования

Приемы работы с калибрами

Виды и области применения средств контроля червяков

Приемы работы со средствами контроля червяков

Устройство, назначение, правила применения и хранения приборов и приспособлений для контроля параметров шероховатости поверхностей

Способы контроля параметров шероховатости поверхностей

Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для выполнения работ

Другие характеристики-

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Романовская Станислава Николаевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1АО "Балтийский завод", город Санкт-Петербург

2АО "Каменск-уральский литейный завод", город Каменск-Уральский, Свердловская область

3АО "Монтажно-технологическое управление "Альтаир", город Москва

4АО "НПП "Алмаз", город Москва
5АО "Омсктрансмаш", город Омск
6АО "Омский НИИ приборостроения", город Омск
7АО "ПО "Севмаш", город Северодвинск, Архангельская область
8АО "Российские космические системы", город Москва
9Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям", город Москва
10ОООР "Союз машиностроителей России", город Москва
11ПАО "Завод "Красное Сормово", город Нижний Новгород
12Союз предприятий и организаций, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды "Экосфера", город Москва
13ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН", город Москва
14ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)", город Москва
15ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва
16ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского", город Жуковский, Московская область

1 Общероссийский классификатор занятий.

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277).

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593).

5 Постановление Минтруда России, Минобрнауки России от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

6 Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

7 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Механическая обработка металлов и других материалов".

8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

9 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.