

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Циркулярное письмо N 01-157/16-25 от 04.08.1995)

Циркулярное письмо · № 01-157/16-25 · от 04.08.1995 · Министерство культуры · Действует без изменений

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 04.08.95 N 01-157/16-25

Как известно, основная часть музеев и библиотек, других учреждений культуры Российской Федерации оснащены и оснащаются аппаратурой и приборами охранной и охранно-пожарной сигнализации, предлагаемой органами вневедомственной охраны МВД Российской Федерации в соответствии с "Перечнем технических средств охранной и охранно-пожарной сигнализации" ГУВО МВД.

Между тем, анализ обследований состояния охраны и защиты ценностей в музеях и библиотеках Российской Федерации, осуществляемых в последнее время специалистами Центра по безопасности культурных ценностей ГОСНИИР Министерства культуры, членами Межведомственного экспертного совета по проблемам безопасности культурного наследия России, созданного в 1992 году при Министерстве культуры Российской Федерации, материалов, поступающих на экспертизу от музеев и библиотек, свидетельствует, что ряд применяемой здесь аппаратуры и приборов, устарел физически и морально, не соответствуя современным требованиям, обеспечивающим наиболее надежную безопасность объектов культуры и культурных ценностей.

Обращаем внимание, что при согласовании музеями и библиотеками технических заданий на оборудование системами охранной сигнализации не должны включаться в проекты на оборудование следующие приборы: "СМК-I", "Окно-24М", "Фотон-IM", "Вектор-2,3", "Волна-2", "Риф", "Марс-IM", "Радий", "Фон", "Эхо-2", "Квинта", "Сигнал-37А-46", "УОТС-I-I, -М, -А". "Рубин-6", "Центр-КМ", "Центр-КМО1", "Центр-М", "Нева-10", "Нева-10М".

В частности, широко предлагаемый приемно-контрольный прибор "Рубин-6" не дает возможности документировать события (время поступления сигнала тревоги, адресности извещателей и т.д.), контролировать действия оператора или дежурного охраны (возможность несанкционированного отключения).

Вместо указанного устройства из аппаратуры, предлагаемой по линии вневедомственной охраны, должны использоваться приборы "Буг", "Адрес", "Vista".

Из приборов пожарной сигнализации не должны допускаться к установке извещатели типа: "ДТЛ", "ИП-104", "ИП-105", "РИД".

Характерной особенностью оборудования современными системами ОПС объектов культуры является соблюдение требований максимальной скорости сообщений о возгорании с использованием надежных дымовых извещателей и круглосуточной защиты отдельных наиболее ценных экспонатов. До настоящего времени технические средства для блокирования последних отсутствуют на вооружении подразделений ГУВО МВД России, за исключением прибора "Гюрза-050", включенного в "Перечень технических средств...", достаточно сложного в монтаже и настройке для специалистов, не имеющих опыта работы с этим устройством. Следует отметить, что прибор требует регулярной подстройки при изменении положения экспоната.

При отсутствии в предпроектных предложениях приборов, пригодных для защиты отдельных экспонатов (в целях их охраны в дневное время или круглосуточно, без вывода сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения), могут быть использованы сертифицированные приборы, отсутствующие в "Перечне", с выводом сигнала на устройство местного оповещения или в

помещение дежурного. При этом, если дежурство осуществляют работники милиции, в договоре на охрану объекта должны быть оговорены действия персонала вневедомственной охраны по реагированию на сигналы тревоги.

В случае отказа местных органов вневедомственной охраны в установке современных приборов следует обращаться в ГУВО МВД Российской Федерации (Начальник ГУВО В.С.Рябов, заместитель Начальника - В.Ф.Матвеев) по адресу: 125047, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.7, корп.2., а также в Управление по делам музеев Министерства культуры.

По всем вопросам, связанным с экспертизой технических решений, использованием аппаратуры охраны просим обращаться в Центр по безопасности культурных ценностей ГОСНИИР по адресу: 107014, г.Москва, ул.Гастелло, 44, телефон 268-77-29, факс 268-76-34.

Заместитель Министра М.Е.Швыдкой